

DRIHM

INSTRUMENTAL HERRAMIENTAS & MAQUINAS



Chaquetas y Guardapolvos Antiestáticos Manos Libres

CA-LA-PTDT

CA-DG-PTDT

G-DG-PTDT

G-LA-PTDT



CHAQUETA



BOTON DE DESCARGA A TIERRA



BOTON DE DESCARGA A TIERRA GUARDAPOLVO



PUÑO CON FUNCION PULSERA ESD

Características: Chaquetas y Guardapolvo antiestático

- Bolsillos: 2 laterales, 1 al pecho (lado izquierdo).
- Cierre mediante broches a presión
- Botón para conexión a tierra

- Paños interconectados
- **PUÑOS ELASTICOS TEJIDOS ANTIESTATICOS**, función Pulsera antiestática incorporada al guardapolvo.

DRIHM

INSTRUMENTAL HERRAMIENTAS & MAQUINAS



Materias primas utilizadas:

| TELA LA Industria Argentina | TELA DG Industria Argentina |
|--|--|
| 26% ALGODÓN 71% POLIESTER 3% FIBRA DE CARBONO | 97% POLIESTER 3% FIBRA DE CARBONO |

Medidas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL

| CHAQUETAS | Las medidas son aproximadas, pueden variar según la partida | | | | | |
|-----------|---|-------------|-----------|----------|-----------|---------|
| | Talles | Hombros (A) | Ancho (B) | Sisa (C) | Largo (D) | Manga E |
| | XS | 44cm | 55cm | 24cm | 75cm | 60cm |
| | S | 45cm | 57cm | 25cm | 76cm | 61cm |
| | M | 46cm | 59cm | 26cm | 77,5cm | 62cm |
| | L | 48cm | 61cm | 27cm | 79cm | 63cm |
| | XL | 49,5cm | 64cm | 28,5cm | 82cm | 64,5cm |
| | XXL | 51cm | 67cm | 30cm | 84cm | 66cm |
| | XXXL | 52,5cm | 70cm | 31,5cm | 84cm | 67,5cm |

1 bolsillo superior y 2 bolsillos inferiores en todos los talles

| GUARDAPOLVO | Las medidas son aproximadas, pueden variar según la partida |
|---|---|
| Lo único que varía con respecto a la chaqueta es el largo, según la talla, desde 105cm a 110cm desde el XS al XXL | |

Colores: Blanco, Azul, Gris y Celeste.

Otros colores: se requieren cantidades mínimas

Logo de la empresa: Opcional

Normas

***Cumple con las normas ANSI/ESD S4.1-2006. *Cumple con las normas ANSI/ESD S2.1-1997.**

Especificaciones Técnicas:

Método: Electrodo externo.

Lado externo: $2,3 \times 10^5$.

Lado interno: $2,4 \times 10^5$.

IMPORTANTE

Instrucciones de cuidado:

Se recomienda lavar a mano con agua fría y jabón neutro, para un mejor mantenimiento de las fibras de carbón. **NO USAR NINGUN TIPO DE SUAVIZANTE NI BLANQUEADORES.** Secar colgado en percha y a la sombra. Plancha tibia.

Condiciones de almacenado:

Lugar seco, libre de polvos con temperaturas entre 0 y 35°C.