



Medidor de Pulseras Antiestáticas

Quick 498



INSTRUCCIONES

Si el indicador luminoso verde que dice **good** se enciende y se escucha una señal audible la pulsera está en buenas condiciones. Si el indicador luminoso rojo que dice **low** se enciende esto indica que la resistencia es menor que 800Kohm y puede provocar daño corporal. Si se enciende el indicador luminoso rojo **high** esto indica que la resistencia es menor a 90Kohm lo cual significa que la pulsera no sirve.