



para utilizar 2 soldadores

Modelos combinados RX-852AS y RX-802AS

Mod. Antiestático

Compatible con
Estaño sin Plomo



Soldering Iron Stand
ST-20 X 2 included

Puntas no incluidas se
venden por separado.

RoHS LIBRE DE PLOMO ANTI ESTATICO CALEFACTOR DE NICKROM CONTROL DE TEMPERATURA

ESTACION DE SOLDADO DOBLE DE TEMPERATURA CONTROLADA, PARA ESTAÑO SIN PLOMO.

RX-822AS

Pueden utilizarse 2 soldadores

Pueden combinarse 2 tipos diferentes de puntas, para diferentes aplicaciones (Microsoldadura/soldadura de potencia 150W) al mismo tiempo.

Los dos soldadores pueden trabajar a diferentes temperaturas

La temperatura seteada puede ajustarse y controlarse fácilmente por medio de los displays independiente.

Permite el retrabajo de chips

Es posible soldar y resoldar utilizando las 2 puntas a la vez. Un trabajo de resoldado ocasional puede realizarse sin herramientas específicas o adicionales.

Alta funcionalidad de avanzada

Equipada con funciones inteligentes: Función Sleep, Función de auto-apagado y función traba-teclado.

Lápiz de fácil uso:

Equipada con el mango/lápiz RX-80GAS/85GAS, con punta de fácil recambio, sin necesidad de herramientas especiales incluso si la punta esta caliente. Liviano, menor transferencia de temperatura al mango, cable más flexible y menor distancia desde el mango hacia la punta. Ideal para largas jornadas de trabajo.

Amplia variedad de puntas:

Más de 40 modelos de puntas disponibles. Pudiendo elegir la mas adecuada para cada trabajo.



MODELO	RX-822AS
Tensión	110-120, 220-240V AC
Consumo	220-260W
Tensión del lápiz	RX-85GAS: Unid. Soldadora 1: 24V AC 72W / 150W RX-80GAS: Unid. Soldadora 2: 24V AC 72w
Temperatura	50 – 450°C
Dimensiones	Unidad de control: 194 x 116 x 105mm RX-85GAS: 174mm con RX-85HRT-5D sin cable. RX-80GAS: 158mm con RX-80HRT-B sin cable
Peso	Unidad de control: Aprox. 4.9Kg sin cable. RX-85GAS: Aprox. 3.9Kg. con RX-85HRT-5D sin cable. RX-80GAS: Aprox. 28g con RX-80HRT-B sin cable
Largo del cable	RX-85GAS: 1.5m, RX-80GAS: 1.2m
Largo cable alimentación	1.5m cable de 3 hilos (con descarga a tierra)
Voltaje de fuga	Menos de 2 mV
Resistencia a tierra	Menos de 2 Ohm
Accesorios	Apoya soldado ST-20 X 2


Repuestos

- RX-852AS Unid. Soldadora**
 - RX-85GAS** (punta no incluida)
 - RX-802AS Unid. Soldadora**
 - RX-80GAS** (punta no incluida)
 - ST-20 Esponja de repuesto**
 - ST-53P**
 - Porta Punta** (Opcional) **ST-20C**
- El porta punta **ST-20C** viene en el soporte **ST-20**



Como recambiar la punta:

Para quitar la punta, deslizar la corredera hacia delante (en la dirección indicada por la flecha). La punta sobresaldrá del mango y podrá removerse fácilmente sosteniendo y tirando de la carcasa plástica de la punta/calefactor.




Empuñadura de goma (Antiestática)

Cuatro colores diferentes para identificar cada tipo de trabajo entre estaciones:



(Gris) RX-80RB.
(Negro) RX-80RB-BK.
(Naranja) RX-80RB-OR.
(Verde) RX-80RB-GR.





serie RX-80HRT (72W) para las unidades: **RX-85GAS/ RX-80GAS**

Nota: desde que el calefactor esta integrado con la punta no es posible reemplazarlos individualmente



serie RX-85HRT (150W) para las unidades: **RX-85GAS/**

Nota: desde que el calefactor esta integrado con la punta no es posible reemplazarlos individualmente

